

## Vnější vlivy QUICK 1.0

Protokol č. CH 108  
o určení vnějších vlivů vypracovaný společnou odbornou komisí

Firma: David Klimša  
Budovatelská 461/17  
708 00 Ostrava - Průba

Logo (CSTI-V)

Vypracovaný v: Morávka dne 8.3.2018

Stočení komise

Předseda: David Klimša - příjizvaný revizní technik  
Členové: Ing. Robin Vašnovský, GHCI-DŮM s.r.o.  
Ing. Marie Víchová, vedoucí ŠJ

Název objektu: Gastro ZŠ Morávka


Popis objektu: Zděná stavba, podlaha dlažba, strop bez podhledu.  
Standardní gastro nábytek s odsáváním par. Automatická myčka.

Rozhodnutí: Je provedeno pro samostatné místnosti či prostory.

Zdůvodnění: Komise rozhodovala na základě platných elektrotechnických a dalších předpisů ČSN, respektive požadavků neopomenutelných účastníků stavebního řízení.

Závěr: V případě jakýchkoliv změn v určení užití prostor, ve stavební konstrukci, volby materiálu, v dalším období stavební přípravy a vlastní stavby je nutno tento protokol doplnit.

Sepsán v: Morávce dne 9.3.2018



Program vytváří protokoly o určení vnějších vlivů velmi snadno a rychle. Práce je intuitivní, vše dle "nové" ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.

Hodnocení: Nehodnoceno

### Cena

Prodejní cena 1150,00 Kč

Sleva

[Dotaz na produkt](#)

Výrobce [David Klimša](#)

Popis

Program vytváří protokoly o určení vnějších vlivů:

- program byl zpracován jak obsahově, tak hlavně uživatelsky
- práci maximálně zjednodušit a zrychlit bylo hlavním cílem při jeho výrobě
- program je "tupovzdorný" a vytvoření protokolu nemůže být intuitivnější a rychlejší - párkrát klepnete a vše je hotovo
- vše je jasné...čisté
- práce je tak snadná, že lze program používat i na tabletu...prostě procházíte prostory, klepnete ...tady je voda, tady horko a je to
- kompletní tisková sestava jedním klepnutím
- data lze přenášet opět jedním klepnutím také do revizní zprávy nebo do projektu
- vše dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

- velmi snadné vytváření a používání maker MAKER
- pokud chcete, můžete (nemusíte) zrovna vytvořit přílohu s opatřeními...doporučeními

Přehledné charakteristiky a informace:

- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
- lhůty revizí
- stupeň nebezpečnosti dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2
- program lze koupit také v balíčku Č. 4 spolu s programem Výbuchy a Požární bezpečnost staveb

Od 29.3.2015 i slovenská verze. Volbu jazyka si zvolíte při instalaci.

### Hodnocení

Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.